

Mazda Digitaal Service Register

Voertuiggegevens

Mazda3 - 2.0L SKYACTIV-G (120 hp) - 6MT <small>Model - Motor - Transmissie</small>	Meteor Gray <small>Lakkleur</small>
3MZBM64661M124451 <small>Chassisnummer</small>	NBM208 <small>Kenteken</small>
04/09/2015 <small>Ingangsdatum fabrieksgarantie</small>	Duitsland <small>Land eerste registratie</small>

Contract gegevens

Mazda Euro Service	geldig tot 19/09/2023 (MES Number: BM124451) of 124619 Km (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt). Vanuit Duitsland bel 0800 24 62932 Vanuit buitenland bel +49 2173 943 943
Mazda Plus Garantie	Geen dekking

Volgende service bezoek

Service interval	Periodiek onderhoud elke 20.000 km of elke 12 maanden (afhankelijk van het eerst wordt bereikt) Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek Uiterlijk op	160.000 km / 8ste jaar 124619 Km of 19/09/2023 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMD, Autohaus Rudolf Britting e.Kfm. Inh. Dennis Britting Industriestraße 14 DE - 91207 Lauf A.d. Pegnitz +49912399277	19/09/2022 74706	104619 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Autohaus Rudolf Britting e.Kfm. Inh. Dennis Britting Industriestraße 14 DE - 91207 Lauf A.d. Pegnitz +49912399277	17/09/2021 70948	93294 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie      
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +499113239780	18/09/2020 140038	85613 Km	100.000 km / 5de jaar   
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +499113239780	17/09/2019 132723	76754 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie     
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf	19/09/2018 124965	57789 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie    

Mazda Digitaal Service Register

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMD, Auto Rott GmbH Bunsenstr�a�e 15 DE - 85053 Ingolstadt +49841966460	16/08/2017 102985	34897 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie     
 MMD, Auto Rott GmbH Bunsenstr�a�e 15 DE - 85053 Ingolstadt +49841966460	24/08/2016 97899	17391 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Autohaus Wuttke & Quast GmbH Gummersbacher Stra�e 92 DE - 51645 Gummersbach +492261290490	04/09/2015 128773	10 Km	0-inspectie

Betekenis symbolen



Aanvullende download beschikbaar



Visual check-up



Vervanging van motorolie en oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van inlaatluchtfilter

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

