

# Mazda Digitaal Service Register

## Voertuiggegevens

CX-5 - SKYACTIV-G 194 - 6AT  
Model - Motor - Transmissie

JMZKF6WMA00777247  
Chassisnummer

07/01/2019  
Ingangsdatum fabrieksgarantie

SOUL RED  
CRYSTAL M  
Lakkleur

XH988P  
Kenteken

Nederland  
Land eerste registratie

## Contract gegevens

Mazda Euro Service geldig tot 02/01/2024 (MES Number: KF777247) of 160999 Km (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt).

Vanuit Nederland bel 0880065900

Vanuit buitenland bel +31 (0) 880065900

Mazda Plus Garantie

Geen dekking

## Volgende service bezoek

Flexibel interval Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.

Service interval Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)




















Uw volgende servicebezoek Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.

8e Service

Gepland op 160999 Km of 07/08/2023

Uiterlijk op 160999 Km of 02/01/2024 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

## Historie

	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort	02/01/2023 53046	140999 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort	01/07/2022 50979	124373 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort	31/01/2022 48591	104946 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort +31334564500	07/07/2021 43715	82682 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie    

# Mazda Digitaal Service Register

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort +31334564500	10/09/2020 37074	62781 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie    
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Amersfoort Maanlander 7 NL - 3824MN Amersfoort +31334564500	23/01/2020 31360	42547 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Hilversum Fransiscusweg 355 NL - 1216 SL Hilversum +31356243944	01/07/2019 14229	21639 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Autobedrijf Kreijne Hilversum Fransiscusweg 355 NL - 1216 SL Hilversum +31356243944	04/01/2019 11482	10 Km	0-inspectie

## Mazda Euro Service

Bedankt dat u het reguliere fabrieksonderhoud van uw Mazda heeft laten uitvoeren door uw Mazda dealer/erkend reparateur. Uw Mazda is tot aan de volgende onderhoudsbeurt (zie datum hierboven) verzekerd van onze pech hulp genaamd Mazda Euro Service. Deze service bieden wij u gratis aan, zonder bijdrage van eigen risico. Onze persoonlijke service beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7 dagen per week, 24 uur per dag, waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

Blijft de Mazda dealer/erkend reparateur het reguliere fabrieksonderhoud van uw Mazda verzorgen (en staat deze geregistreerd in het DSR), dan blijft de Mazda Euro Service weer 12 maanden van kracht.

## Betekenis symbolen



Aanvullende download beschikbaar



Visual check-up



Vervanging van motorolie en oliefilter



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van inlaatluchtfILTER



Vervanging van bougies



Verversen van remvloeistof

## MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS





# 7e Service

CX-5

Model

140999 KM

Huidige kilometerstand

07/01/2019

Verkoopdatum

Nederland

Land eerste registratie

JMZKF6WMA00777247

Chassisnummer

XH988P

Kentekennummer

02/01/2024

Mazda Euro Service geldig tot

APK vervaldatum

02/01/2023



Datum

53046







Werkordernummer

In het voertuig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details
Instrumentengroep	<input checked="" type="checkbox"/>			
Schakelaars en bedieningshendels	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stoelen & veiligheidsgordels	<input checked="" type="checkbox"/>			
Voertuigverlichting controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Interieurverlichting	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bandenreparatieset, controleren op werking en houdbaarheidsdatum	<input checked="" type="checkbox"/>			
Parkeerrem, controleren, zo nodig afstellen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Houdbaarheidsdatum bandenreparatie kit	<input checked="" type="checkbox"/>			
Buiten het voertuig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details
Wielen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ruiten en ruitenwissers controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Carrosserielak	<input checked="" type="checkbox"/>			
Onder de motorkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details
Remvloeistof vernieuwen		<input type="checkbox"/>		Remvloeistof vernieuwen : Niet uitgevoerd
Zichtbare lekkage bij de motor	<input checked="" type="checkbox"/>			
Voertuigvloeistoffen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aandrijfriemen, controleer, indien nodig afstellen/vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Controle 12V batterij (Midtronics)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Remleidingen, slangen en verbindingen, controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Onder het voertuig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Details
Brandstofleidingen en slangen, controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Schokdempers	<input checked="" type="checkbox"/>			
Visuele controle van lekkage	<input checked="" type="checkbox"/>			
Uitlaatsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aandrijflijn/as	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stuur-, stabilisatorstangen en draagarmen, controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bodemplaat, controleren	<input checked="" type="checkbox"/>			
Motorolie, aftappen			<input type="checkbox"/>	
Oliefilter, vernieuwen			<input type="checkbox"/>	


# 7e Service

Remleidingen, slangen en verbindingen, controleren	✓	
Remmen, visuele en functionele controle	✓	Conditie remblokken Vóór
	✓	Conditie remblokken Achter
Banden	✓	Profiel Links vóór : Profiel 6.7 mm, Winter
	✓	Profiel Rechts vóór : Profiel 6.5 mm, Winter
	✗	Profiel Links achter : Profiel 4.4 mm, Winter
	✗	Profiel Rechts achter : Profiel 4.5 mm, Winter
	✓	Bandenspanning controleren (koude toestand) volgens bandenlabel op Bstijl voor specificaties (incl. reservewiel indien aanwezig) Links vóór : 2.5 bar
	✓	Bandenspanning controleren (koude toestand) volgens bandenlabel op Bstijl voor specificaties (incl. reservewiel indien aanwezig) Rechts vóór : 2.5 bar
	✓	Bandenspanning controleren (koude toestand) volgens bandenlabel op Bstijl voor specificaties (incl. reservewiel indien aanwezig) Links achter : 2.5 bar
	✓	Bandenspanning controleren (koude toestand) volgens bandenlabel op Bstijl voor specificaties (incl. reservewiel indien aanwezig) Rechts achter : 2.5 bar
<b>Compleet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Details</b>
Inspectie motormanagement (DTC's uitlezen)	✓	
MZD Connect / Mazda Connect systeem updaten, indien aanwezig/noodzakelijk.	✓	
Motorolie, vulling 4.5 L		
Onderhoudsmonitor resetten en opnieuw instellen (indien van toepassing)		


**Uitleg: Betekenis van de symbolen. Voor eventuele vragen raadpleeg uw Mazda service adviseur.**

 OK	 Aanvaardbaar	 Klant geeft toestemming voor herstelling	 Klant heeft de herstelling uitgesteld
 Hersteld	 Niet OK	 Controle werd niet uitgevoerd	 Klant heeft de herstelling geweigerd

## Carrosserie inspectielijst



# 7e Service



**Geen carrosserie- en / of lakschade geconstateerd!**