

Kenteken	H839FS
Merk Model	Opel Crossland X 1.2 Turbo 81kW S/S 120 jaar Edition
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	17-01-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
19-09-23	53.646	Onderhoudsbeurt	
19-09-23	53.646	Remvloeistof	
19-09-23	53.646	Vervanging band	
11-11-22	39.320	Onderhoudsbeurt	
11-11-22	39.320	Ruitenwischerblad(en) achterzijde	
11-11-22	39.320	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
15-11-21	24.886	Bougie	
15-11-21	24.886	Luchtfilter	
15-11-21	24.886	Onderhoudsbeurt	
15-11-21	24.886	Remvloeistof	
15-11-21	24.886	Vervanging band	
25-11-20	12.113	Onderhoudsbeurt	
25-11-20	12.113	Uitlijnen voor en achterwielen	