



Opel Crossland: H839FS

Chassisnummer:	W0V7D9ED9L4068609	Versie:	Crossland X 1.2 Turbo 81kW S/S 120 jaar Edition
1ste tenaamstelling:	17/01/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	58101	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Diamond Black (M)
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1194
Aantal zitplaatsen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

Slijtageniveau

195/60/16/89 H				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4,2 mm	V R	Bridgestone: 4 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				4.2
Bandenprofiel diepte V R				4.0
Bandenprofiel diepte A L				4.0
Bandenprofiel diepte A R				4.2
Bandenmaat V L				195/60 R 16 89 H
Bandemaat V R				195/60 R 16 89 H
Bandenmaat A L				195/60 R 16 89 H
Bandenmaat A R				195/60 R 16 89 H
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk V R				255
Bandenmerk A L				255
Bandenmerk A R				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deur A L, Kras(sen), Polijsten



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

