

Rapportage voertuigstaat

[PDF exporteren](#)
[Foto exporteren](#)

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0V7H9ED9 K4421885	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZN-07-7V	Model	Crossland X 1.2 Turbo S;S ActieAuto auto 5d Innova	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-6-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	95 015 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-1-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN
----------------	-----------	----------	-------------------------



Accessoires

- Airconditioning (automatisch)
- Cruise control
- Navigatiesysteem
- Lichtmetalen velgen
- Automatische versnellingsbak
- Metaallak
- Centrale vergrendeling

Verwijderbare items

- Reservewiel
- Hoedenplank

Documentenlijst

- Handleiding
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel
- Sleutel met afstandsbediening
- Navigatie software

Banden


Winterbanden

Pirelli 195/60/16 Winter 4.0 mm

Pirelli 195/60/16 Winter 4.0 mm

Pirelli 195/60/16 Winter 6.0 mm

Pirelli 195/60/16 Winter 4.5 mm



Exterieur schade

1



Onderdeel
Positie
Type
Omvang
Bewerking

Scherm
Linksvoor
Deuk
Diameter (mm) > 20
Smart Repair

2



Onderdeel
Positie
Type
Omvang
Bewerking

Portier
Linksvoor
Deuk met lakschade
-
Herstellen

3



Onderdeel
Positie
Type
Omvang
Bewerking

Scherm
Linksachter
Deuk
Diameter (mm) > 20
Smart Repair

Interieur schade

Overige schade

PDF exporteren

Foto exporteren