

## Onderhoudshistorie van: YV1FW37L1J2408797



<b>Kenteken</b>	XH190F
<b>Merk Model</b>	Volvo V60 T3 112kW Polar+ Dynamic NEDC
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	09-01-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10-11-23	69.593	Onderhoudsbeurt	
10-11-23	69.593	Ruitenwischerblad(en) voorzijde	
10-11-23	69.593	Volvo Check slijtagedelen	
28-10-22	51.607	A.P.K.	
28-10-22	51.607	Onderhoudsbeurt	
28-10-22	51.607	Remblokken achterzijde	
28-10-22	51.607	Volvo Check aandrijving	
28-10-22	51.607	Volvo Check slijtagedelen	
05-11-21	39.349	Onderhoudsbeurt	
05-11-21	39.349	Volvo Check slijtagedelen	
23-10-20	31.739	Bougie	
23-10-20	31.739	Luchtfilter	
23-10-20	31.739	Onderhoudsbeurt	
23-10-20	31.739	Volvo Check aandrijving	
23-10-20	31.739	Volvo Check slijtagedelen	
08-11-19	19.333	Band(en)	
08-11-19	19.333	Onderhoudsbeurt	
08-11-19	19.333	Volvo Check slijtagedelen	
31-10-19	17.511	Band(en)	