



## Volvo V60: XH190F

Chassisnummer:	<b>YV1FW37L1J2408797</b>	Versie:	<b>V60 T3 112kW Polar+ Dynamic NEDC</b>
1ste tenaamstelling:	<b>9/01/2019</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>72709</b>	Kilowatt:	<b>112</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>757</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Radio CD		Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

215/50/17/95 V				
Winterbanden:	V L	<b>Bridgestone: 4,2 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 3,1 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 3,9 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 3,6 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>4.2</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>3.1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>3.9</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>3.6</b>
Bandenmaat V L				<b>215/50 R 17 95 V</b>
Bandemaat V R				<b>215/50 R 17 95 V</b>
Bandenmaat A L				<b>215/50 R 17 95 V</b>
Bandenmaat A R				<b>215/50 R 17 95 V</b>
Type band V L				<b>Winter</b>
Type band V R				<b>Winter</b>
Type band A L				<b>Winter</b>
Type band A R				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk V R				<b>255</b>
Bandenmerk A L				<b>255</b>
Bandenmerk A R				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Interieur, Vuil, Reinigen





Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Polijsten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

